

## План мероприятий по устранению предписаний:

1. Предписание № 17/1/9 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 31.08.2018 г.

№ п/п	Нарушение	Мероприятие	Ответственный
1	Площадки наружных пожарных лестниц расположены ниже уровня эвакуационных выходов	Разработка сметы на ремонт эвакуационного выхода До 30.09.2018 г.	Гарахина С.А.
2	Ширина ступеней открытых наружных пожарных лестниц не соответствуют требованиям (по факту 13 см и 11 см.)	Разработка сметы на замену пожарных лестниц До 30.09.2018 г.	Гарахина С.А.
3	Ширина дверей в средней группе запасного выхода на наружную пожарную лестницу составляет менее 0,9 м. (по факту 0,8; 0,76; 0,8; 0,8 и 0,66 м.)	Разработка сметы на ремонт дверного проема До 30.09.2018 г.	Гарахина С.А.

2. Предписание № 515-08-28/2018 об устранении выявленных нарушений Государственной жилищной инспекцией Нижегородской области от 31.08.2018 г.

№ п/п	Нарушение	Мероприятие	Ответственный
1	Местные разрушения облицовки, штукатурки фактурного и окрасочного слоев наружной поверхности стен, разрушение кирпичной кладки, общее загрязнение поверхностей стен)	Разработка сметы на ремонт фасада здания До 30.09.2018 г.	Гарахина С.А.

Заведующий



С.А. Гарахина